


Sikkerhetsutfordringer for syklister

Torkel Bjørnskau

TØIs sykkelkonferanse «Hva skjer på sykkelfronten?»


9. juni 2021




To sykkelverdener




Nedgang i skadetail for sykkel 2000-2020



Redusert risiko over tid



Personbil vanligste motpart 2000-2018



Klassisk sykkelfelle: Slik gikk det da taxi brøt vikeplikten

Drosjen svingte plutselig til høyre og kvestet mannlig syklist (55). Høyresvingulykker er livsfarlige for deg på to hjul, viser statistikken.



PÅKJØRT HER: Drosjebilen svingte til høyre her i Kringsjåveien i Bergen og kvestet den mannlige syklisten (55) som tråkket i sykkelfeltet. Skiltet viser at høyresving er forbudt.



Eivind Pettersen

@eivpet
Journalist

NRK

Publisert 30. apr. 2015 kl. 05:30



Artikkelen er flere år gammel.

Sykkelulykke

Dødsulykke i Oslo sentrum:

Kvinnelig syklist omkom etter påkjørsel

NONSE

Annonser fra Google

Send tilbakemelding

Hvorfor vises denne annonsen? [▶](#)

Kilde:
Nettavisen,
13.09.2018



OMKOM: En kvinnelig syklist omkom å ha blitt påkjørt av en lastebil i Bjørvika i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix (NTB scanpix)

Syklist døde i traktorpåkjørrelse i Oslo

En kvinnelig syklist døde etter å ha blitt påkjørt av en traktor på Sandaker i Oslo tirsdag kveld.

▪ Dagb




PÅKJØRT: En person er død etter å ha blitt påkjørt av traktor i krysset mellom Sandakerveien og Hans Nielsen Hauges gate. Foto: Dagbladet-tipser.

Kollisjoner - utfordringer


- Vikeplikt/høyresving
- Vikepliktsreglene
- Tunge kjøretøy/blindsoner
- Drift- og anleggsmaskiner






Personer skadd i veitrafikk 2018

Offisielle tall (SSB) og registrert ved sykehus (NPR)



Nasjonalt traumeregister (NTR) 2019





Statens vegvesen

SYKKELSKADER I OSLO 2014 OSLO SKADELEGEVAKT



Knut Melhuus Henrik Siverts Martine Enger Malte Schmidt

11. juni 2015

Trikkeskinner er sykkelfelle nummer én

A STRID LØKEN

OPPDATERT: 18 JUN 2015 13:04 | PUBLISERT: 17 JUN 2015 20:48




Anders Wåh (29) var på vei til jobben på Hæilo da han skled og falt onsdag morgen. Han pådro seg hjernerystelse, tre brudd i øye og knelårskneleddet og ett brudd i fingeren. Neve og overleppe fikk også gjenstrøk. Han måtte sy flere vinger. Her med søsteren Jenny Rutenstøl Oklesen og overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt. © FOTO: Ørn E. Sivertsen

Oslo skadelegevakt har kartlagt sykkelulykkene i Oslo gjennom et helt år. Syv av ti sykkelulykker skjer uten at andre trafikanter er involvert.


- **2184** sykkelkader i Oslo
- **65%** menn
- **1673** skader i Oslo by (trafikk)
- **125** skader ifølge SSB

Skadet kroppsdel og alvorlighetsgrad




Sykkelulykker – Oslo legevakt 2014


(Oslo by, N=1674)



Mekanismer og årsaker



- Eneulykke uten hindring i veibanen
- Eneulykke med hindring i veibanen
- Unnamanøver og bråbrems
- Kollisjon
- Skled
- Annet



Sykkelulykker på Sandaker:

– Dette er et farlig punkt



Lars Åge Præsterud har observert flere sykkelulykker på Sandaker. Ulykken på mandag var den groveste hittil. Foto: Cecilie Sunde Lien

– Får man en for dårlig vinkel når man krysser skinnene, kan må gå ned i sporet. Da kan man lett miste balansen.

Publisert: 11.09.2020 kl 12:25 Sist oppdatert: 11.09.2020 kl 12:35

Cecilie Sunde Lien 
Karl Andreas Kjelstrup 

Kilde: Sagene avis

Nyheter Ulykker og hendelser Bærum Høvik

Syklist funnet bevisstløs



Det skal ikke ha vært noen vitner til ulykken ved bommen på Høvik.

For høye fortauskanter?



Kilde: Bergensprogrammet



Kilde: Miljøløftet

Konklusjon - sikkerhetsutfordringer

- Blindsoner/høyresving
- Vikeplikt
- Drifts- og anleggsmaskiner
- Utforming av infrastruktur
- Drift og vedlikehold

